





发动机有异响声

检查

可能原因

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. 气门发生异响声 |  | (1) 气门间隙太大
(2) 气门磨损 |
| 2. 气缸内异响声 |  | (1) 活塞与缸体磨损
(2) 活塞销和连杆的小端孔有磨损
(3) 曲柄销和连杆大头磨损 |
| 3. 正时链条产生异响声 |  | (1) 凸轮轴磨损
(2) 正时从动链轮磨损
(3) 正时链条拉长
(4) 正时链条自动张紧器失效或导向轮磨损 |
| 4. 主动齿轮和从动齿轮产生异响声 |  | (1) 齿轮加工精度不够
(2) 齿轮的轮齿有磨损
(3) 主、从动齿轮之间配合间隙偏小或偏大。 |